



DIRECTIA TEHNICA

NR/16483/2015

24. IUN. 2015

Referitor la:

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica din Municipiul Targoviste” –realizare lucrari de remediere

Ca urmare a primirii unei solicitari de clarificari din partea unui operator economic va comunicam urmatoarele:

INTREBARE 1:

1. devizul oferta PAU538 „Lucrari de remediere- Arhitectura”

art 009 – INVELITOARE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM INCL DOLII SORTURI RACORD COS INCHEIETURA DUBLA IN CUIE” - achizitie material conform retetei este „Tabla zincata S2028 0,5x650x1000” insa nu este prevazuta in lista de lucrari.

Raspuns:

A se vedea raspunsul de la punctul 1 din adresa de la proiectant atasata nr. 16682/24.06.2015.

INTREBARE 2:

2 devizul oferta PAU548 „ Rest de executat”

- art,2 CL20A1 KG 100- MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: PARAPET PANOURI DESPARTITOARE

in caietul de sarcini sunt prevazute doua rampe persoane cu dizabilitati acces Corp B si Corp A, va solicitam o schita detaliata pentru cele doua rampe cu detalii si materialele aferente acestora.

Raspuns:

A se vedea raspunsul de la punctul 2 din adresa de la proiectant atasata nr. 16682/24.06.2015.

INTREBARE 3:

3. In caietul de sarcini pentru sala de sport- refacerea etansietatii acoperisului din panouri tip sandwich-in ce consta etanseitatea si care sunt cantitatile de lucrari de executat(materiale+manopera)?Se face si hidroizolatie?

Raspuns:

A se vedea raspunsul de la punctul 3 din adresa de la proiectant atasata nr. 16682/24.06.2015.

P. PRIMAR

Jr. Daniel Cristian STAN

VICEPRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Constantin BALASA

Compartiment Energetic
Ing. Gabriel VASILACHE




SEF BIR. INVESTITII-ACHIZITII PUBLICE
Ing. Magdalena MIHAESCU

Intocmit
Ing. Elena MURINEANU



S.C. LOCAL CONSULT S.R.L.

Str. Plt. Dişescu Stan, Nr. 1-4, et. 2, cod 130015, TÂRGOVIŞTE, DÂMBOVIŢA
Tel./Fax (+40)245/211441, J15/863/2005, CUI RO17863103
Cont: RO89BTRL01601202494136XX Banca Transilvania
Cont: RO08TREZ2715069XXX003048 Trezoreria Târgovişte
E-mail: localconsult@gmail.com, localconsult@yahoo.com
Website: www.localconsult.wgz.ro



Catre,
Municipiul Targoviste

Ca urmare a adresei d-vs nr.1656/DosIcb/23.06.2015, referitoare la lucrarea “
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica-
Realizare lucrari de remediere”, va transmitem urmatoarele:

1. La devizul PAU538, art. 009 – RPCIX02A = 100 mp, are spor de -100% la materiale si reprezinta manopera pentru refacerea etanseitatii acoperisului. Materialul pentru aceasta operatiune se regaseste la art.014 – 6102815- Chit siliconic
2. La devizul PAU 548, art. 002 – CL20A1 reprezinta montarea balustradelor si mainilor curente la cele doua rampe, conform plansei din proiect;
3. Vezi raspunsul de la punctul 1. Nu se face alta hidroizolatie.

Intocmit,
Ing. Marin Viorel

SC LOCAL CONSULT SRL TARGOVISTE
Ing. Ionescu Florin

